

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS Sesajal Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesajal Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0247-45	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Las laminas se encuentran en muy mal estado y en épocas de lluvia infiltra agua dentro de las aulas.



Foto 2: remodelacion de los sanitarios, puertas de los baños



Foto 3: Sustituir por cuneta, ya que en época de invierno nos llenamos de agua tanto dentro como fuera de las aulas.



Foto 4: Reparacion de cunetas para evitar que entre agua en las aulas



Foto 5: Mantenimiento y mejoramiento de lava manos



Foto 6: Paredes descoloridas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

may 09 2022

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

