

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INBTS Sesajal Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesajal Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0247-45	FECHA:	5 de diciembre 2024



Foto 1: Dando el mantenimiento de la costanera, para posterior colocar las laminas para el menoramientos del INBTS Sesajala Las Pacayas.



Foto 2: Se finalizo con la fundación de la terraza, del servicio sanitario, donde se instalara el tinaco.



Foto 3: Instalación de dos lavamanos con pedestal que beneficiara a la comunidad educativa.



Foto 4: Realización del entortado, frente tres aulas de primaria y donde funciona CEDODII, pero que tambien es utilizada por los jovenes del INBTS de Telesecundaria, Aldea Sesajal las Pacayas.



Foto 5: construcción de cunetas, para evitar que entre agua fluvial en las aulas del Instituto Nacional de educacion Básica de Telesecundaria, Sesajal Las Pacayas.



Foto 6: Se procedio a sacar las puertas para posterior, darle mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marcos maez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

