

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INBTS Sesajal Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesajal Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0247-45	FECHA:	5 de diciembre 2024



Foto 1: Se finalizó el cambio de techo del INBTS Sesajal Las Pacayas. Chisec.



Foto 2: Se finalizó con la colocación del tinaco y con todos sus accesorios.



Foto 3: Se culminó con la colocación de los dos lavamanos con sus pedestales.



Foto 4: Se culminó con el entortado, frente tres aulas de primaria y donde funciona CEDODII, sin embargo es utilizada por los jóvenes del INBTS de Telesecundaria, Aldea Sesajal Las Pacayas, también, se colocó cunetas.



Foto 5: Se culminó con las cunetas de las aulas del nivel básico del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Sesajal Las Pacayas.



Foto 6: Se finalizó colocando las puertas del sanitario del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Aldea Sesajal Las Pacayas, Chisec, Alta Verapaz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marcos marz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

