

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Se observa deterioro en las paredes, desprendimiento de la pintura en las paredes del módulo 1.



Foto 2: Se observan daños en las paredes por humedad y desprendimiento de pintura en el módulo 1.



Foto 3: La madera se encuentra dañada por filtraciones de agua en el módulo 2.



Foto 4: Se observan daños severos en las columnas de concreto del módulo 2.



Foto 5: Se observa deterioro en las paredes y desprendimiento de la pintura en el módulo 3.



Foto 6: Se observa humedad y desprendimiento de la pintura en el módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Se observan daños en las paredes y desprendimiento de la pintura en el módulo 4



Foto 2: Se observa deterioro de la pintura y humedad en el módulo 4.



Foto 3: Las puertas se encuentran inservibles y hacen falta los ventanales del módulo 5




Foto 4: La pared se encuentra dañada y se necesita concluir el repello del módulo 5.




Foto 5: Se observa daños en las puertas y humedad en las paredes por deterioro módulo 6.



Foto 6: Se observan daños en las puertas y las paredes del módulo 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Se observan daños en las puertas y desprendimiento de la pintura en el módulo 7



Foto 2: Se observan daños en desprendimiento de la pintura y daños en losa sanitaria del módulo 7



Foto 3: Se observan daños irreversibles en paredes y losa sanitaria en el módulo 8



Foto 4: Se observan daños en techo y puertas dañadas en el módulo 8.



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



