



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARENAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-2397-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Se observa pared inconclusa.



Foto 2: Se observa techo en mal estado.



Foto 3: Se observa techo y pared en proceso.



Foto 4: Se observa desprendimiento de pintura de las paredes.



Foto 5: Se observa pintura deteriorada.



Foto 6: Se observa pintura en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ARENAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-2397-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 7: Se observa grieta en el depósito razón por la cual mantiene bajo su nivel de capacidad.



Foto 8: Se observa desperdicio de líquido por grieta en el depósito.



Foto 9: Se observa puerta en mal estado.



Foto 10: Se observa componente de la chapa inservible.




Foto 11: Se observan balcones en mal estado en el área de cocina, no se contemplaron paredes por falta de presupuesto en base a la priorización de necesidades del establecimiento.



Foto 12: Se observa sistema eléctrico con instalación inadecuada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARENAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-2397-43	FECHA:	26/02/2024



Foto13: Se observa cableado eléctrico desorganizado.



Foto 14: Se observa cableado eléctrico expuesto.



Foto 15: Se observa accesorios de sanitarios en mal estado.

Foto 16:

Foto 17:

Foto18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

