

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0034-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Preparación del suelo y compactado previo a la colocación de piso del corredor.



Foto 2: Instalación de piso de granito en el corredor del establecimiento.



Foto 3: Cambio de tubería de bajada pluvial e instalación de canal pluvial sobre el corredor principal y corredor posterior del centro educativo.




Foto 4: Trabajos de reparación de repello y pared de los módulos de preprimaria y cocina del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---