

1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0034-43	FECHA:	18 de diciembre de 2024



Foto 1: Piso de granito completo instalado en el corredor principal del centro educativo.



Foto 2: Instalación final del canal pluvial y tubería de bajada pluvial en corredor principal y posterior del centro educativo.




Foto 3: Resultado final de reparación de paredes dañadas y cernido inferior protector.



Foto 4: Resultado final del mejoramiento de paredes y cernido, banqueta de concreto y canal pluvial en el corredor posterior del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del CPEE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---