

1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1255-43	FECHA:	16 DE JULIO 2024



Foto 1: Mejoramiento de estructura de techo, Reparacion o sustitucion de área de cocina.



Foto 2: Mejoramiento de puertas.



Foto 3: Mejoramiento de ventanas.



Foto 4: Mejoramiento de piso, mejoramiento de losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1255-43	FECHA:	16 DE JULIO 2024




Foto 5: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios. ✓



Foto 6: Reparación de red de drenaje y red de agua potable. ✓



Foto 7: Mejoramiento de cerco o muro perimetral. ✓



Foto 8: Mejoramiento de cerco o muro perimetral reparacion de drenaje y red de agua potable. ✓

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público