



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0050-45	FECHA:	13 de noviembre 2024




Foto 1: Se esta realizando la reparación de las paredes agrietadas de la cocina a un costado del pozo



Foto 2: Se esta realizando el mejoramiento del dintel en la puerta de la cocina




Foto 3: Se esta realizando columnas para la sustitución del portón del ingreso.



Foto 4: Se esta realizando el mejoramiento en la puerta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Concepcion
Ramos Arias

Firma y sello del Presidente del



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0050-45	FECHA:	13 de noviembre 2024



Foto 5: Se esta realizando el mejoramiento de la puerta de salida de emergencia



Foto 6: Se esta realizando el mejoramiento en la parte donde se encuentra la plancha de la estufa ahorradora de leña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar número de hojas.

Concepción
Ramírez Arias

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación Básica



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

