



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0095-45	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Se prioriza el mejoramiento de techo de estructura metálica tipo portico con láminas troqueladas calibre 26, mejoramiento de pared, ventanas, balcones, piso tipo granito o cerámico y puerta de metal.



Foto 2: Se prioriza el mejoramiento de piso tipo granito o cerámico, mejoramiento de puertas de metal.



Foto 3: Se prioriza el mejoramiento de una losa de patio con cuneta de concreto



Foto 4: Se prioriza el mejoramiento de los servicios sanitarios y puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público