

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | RABINAL                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PLAN DE SANCHEZ, ALDEA RAXJUT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0020-43 | FECHA:                         | 27/08/2024                            |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE REPARACION DE 40ML DE CIRCULACION CON MALLA.



Foto 2: MEJAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO (TOMACORRIENTES Y FOCOS) EN 6 AULAS Y CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA Y REPARACION DE 6 PUERTAS DE METAL




Foto 4: MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE 38 UNIDADES DE VIDRIOS DE VENTANAS EN LAS DIFERENTES AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | RABINAL                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PLAN DE SANCHEZ, ALDEA RAXJUT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0020-43 | FECHA:                         | 27/08/2024                            |




Foto 1: MEJORAMIENTO DE 475 M2 DE PINTURA GENERAL EN TODO EL ESTABLECIMIENTO.




Foto 2: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE PORTON GENERAL DE INGRESO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE COCINA DE 4.50X4.50 MAS UN METRO DE BANQUETA (24.75M2)



Foto 4: MEJORAMIENTO DE 24 ML DE TUBERIA DE AGUA PLUVIAL MAS UNA CAJA PARA TUBERIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la QPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público