

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024



Foto 1: Preparación para la colocación de la lámina



Foto 2: Asegurando estructura para colocación de láminas




Foto 3: Colocación de Pernos para asegurar el techo



Foto 4: Colocación de Capotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024



Foto 1: Desmonte del techo deteriorado en los Salones



Foto 2: Desmonte de del techo deteriorado



Foto 3: Aulas despejándose del techo deteriorado



Foto 4: Aulas Despejadas del techo deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	17 ABRIL DE 2024



Foto 1: Retiro de Tabla Yeso



Foto 2: Demolición de Piso



Foto 3: Cambio de Tubería de drenaje e Hidráulica



Foto 4: Cambio de Sanitarios, lavamanos y colocación de tabique.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024



Foto 1: Limpieza a la estructura del techo



Foto 2: Limpieza de óxido de estructura del techo



Foto 3: Limpieza de techo



Foto 4: Pintando la estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

