

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE RAMOS ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0105-43	FECHA:	24/10/2023



Foto 1: Vistas generales del establecimiento educativo.



Foto 2: El ingreso al Centro Educativo necesita ser mejorado, particularmente el portón de ingreso.



Foto 3: Se demanda remozamiento en los Servicios Sanitarios con azulejo, sustitución y mejoramiento de inodoros, puertas etc.



Foto 4: Necesidad de pintura general y mejoramiento de paredes en todo el centro educativo.



Foto 5: La Comunidad Educativa demanda el remozamiento de puertas metálicas.



Foto 6: La comunidad educativa manifiesta daños en piso, por lo que existe oportunidad de instalar tipo cerámico o granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--