

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 0110 - 43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Retirando el techo de duralita.



Foto 2: Mantenimiento a las costaneras 9lijado y pintado)



Foto 3: Demolición de piso rústico



Foto 4: Colocación de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 0110 - 43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Retiro de la división de aula de madera.




Foto 2: Inicio de colocación de armadura para columnas.



Foto 3: Inicio de colocación de block.



Foto 4: Fundición de columnas,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 0110 - 43	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Pintado interior de aula.



Foto 2: Pintado interior de aula.




Foto 3: Pintado interior de aula.



Foto 4: Pintado interior de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público