



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0113-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación de costaneras y láminas del lavadero y de la cocina. Reparación del techo de lámina en módulos de aulas.



Foto 2: Construcción de un polletón de 2 parrillas. Reparación de pila e instalación del sistema de drenaje de la pila al exterior.



Foto 3: Retiro de losa anterior, nivelación de suelo e instalación de nueva losa para el patio deportivo.

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de COP

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0113-43	FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Instalando marco y la puerta del sanitario.



Foto 2: Tomando medidas para fabricar los 3 balcones a instalar.

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 3:

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

