

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0139-45	FECHA:	15 de noviembre de 2024.



Foto1: Mejoramiento de estructura tipo pórtico e instalaciones de lámina troquelada en área de cocina, loza piso torta e instalación de piso cerámico antideslizante y polletón con extractor de humo.




Foto 2: Mejoramiento de pintura parte de atrás del Instituto.



Foto 3: Mejoramiento de pintura en el interior del Instituto.





Foto 4: Mejoramiento de la cubierta metálica del Instituto (techo), con lámina troquelada No. 24 con canal para agua pluvial y bajantes fabricados en tuvos PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0139-45	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE



Foto 1: Mejoramiento en entrada principal del Instituto e instalación de portón.



Foto 2: Mejoramiento en entrada principal del Instituto e instalación de portón.



Foto 3: Mejoramiento en entrada principal del Instituto e instalación de portón.



Foto 4: Mejoramiento en entrada principal del Instituto e instalación de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo