



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                   |                                |                                       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | RABINAL                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-1349-41     | FECHA:                         | 12/12/2024                            |



Foto 1: Vista de la necesidad de reparación de planta de tratamiento de aguas grises (sistema de drenaje y depósito de agua entubada)



Foto 2: Necesidad de mejora de techo, balcones, piso (entre dos paredes)



Foto 3: Necesidad de mejora de los servicios sanitarios (relación con depósito de agua, instalación de piso, sanitario y tubería)



Foto 4: Necesidad de reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Firma y sello del Presidente de la OPF                                              |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Firma y Sello Director Centro Educativo Público                                      |