



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0015-41	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto1: Reparación de losa de patio



Foto 2: Reparación de losa de patio



Foto 3: Reparación de losa de patio



Foto 4: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancela el número de hojas.

Manuel Caal Cox

Firma y sello del Presidente de la O.P.B.



E. P. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0015-41	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto1: Remodelación de aula tipo portico



Foto 2: Remodelación de aula tipo portico



Foto 3: Remodelación de aula tipo portico



Foto 4: Remodelación de aula tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

manuel caal cu

Firma y sello del Presidente de la COPB MONTE BLANCO



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0015-41	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto 1: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 2: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 3: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)




Foto 4: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

