

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ BAJA VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO MONTE BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0015-41 | FECHA:                         | 27 de diciembre 2024 |



Foto1: Loza de Patio



Foto 2: Loza de Patio



Foto 3: Loza de Patio



Foto 4: Loza de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Manuel Caal*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ BAJA VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO MONTE BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0015-41 | FECHA:                         | 10 de diciembre 2024 |



Foto1: Remodelación de aula tipo portico



Foto 2: Remodelación de aula tipo portico



Foto 3: Remodelación de aula tipo portico



Foto 4: Remodelación de aula tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Caal Coo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ BAJA VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO MONTE BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0015-41 | FECHA:                         | 10 de diciembre 2024 |



Foto 1: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 2: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 3: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 4: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Caal Co

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

