

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0075-43	FECHA:	08 DE abril 2024



Foto 1: Cambio de lamina troquelada calibre 26 Modulo 1



Foto 2: Cambio de estructura metalica Modulo 1



Foto 3: Mejormiento de pintura interior y exterior modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0075-43	FECHA:	25 de mayo 2024



Foto 1: Colocacion de piso ceramico antideslizante Modulo 1



Foto 2: Cambio de la estructura de techo de modulo 1



Foto 3: Instalacion de laminas traqueladas calibre 26 modulo 1



Foto 4: Pintura exterior modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público