

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0098-43 | FECHA:                         | 19 DE ABRIL 2024              |



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0098-43 | FECHA:                         | 19 DE ABRIL 2024              |



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0098-43 | FECHA:                         | 19 DE ABRIL 2024              |



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),  
ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),  
ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),  
ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),  
ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0098-43 | FECHA:                         | 19 DE ABRIL 2024              |



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA




Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO AMANECEC PANCOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0098-43 | FECHA:                         | 19 DE ABRIL 2024              |



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA




Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0098-43 | FECHA:                         | 19 DE ABRIL 2024              |



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público