

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO




Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECEC PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECEC PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),
ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),
ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),
ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO),
ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 9 (COCINA), REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 Y 5, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público