

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0037-43 | FECHA:                         | 14/05/2024                        |



pila en mal estado



cambio de techo de cocina de leña



piso del módulo grande



pila de captacion de agua en mal estado



seguridad perimetral



techado de sanitario en mal estado, por lo que se realizara una terraza, que ayudará a los sanitarios y sera de soporte para el tinaco de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0037-43 | FECHA:                         | 14/05/2024                        |



cambio de bomba y plomería



tinaco en mal estado



piso de la cocina en mal estado



tubería, deposito de agua y sanitarios en mal estado.



plomería en pila, sanitarios y lavamanos



sistema electrico para bomba al tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el fondo de las hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Tablones, Aldea Xesuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0037-43 | FECHA:                         | 14/05/2024                        |



Cambio de caja electrica y cableado para la bomba, salones y cocina



cambio de cableado desde la direccion para el módulo, cisterna y cocina.



cambio de caja de flipones en modulo



21 M2 de piso de cemento.



piso del salon de la direccion completamente deteriorado, por lo que se realizará el cambio por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

