



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Concepción, aldea las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0063-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Trabajando la instalación de balcones a las ventanas, para evitar que se entren a los salones o los niños tiren pelotas y destruyan los vidrios.



Foto 2: trabajando el mantenimiento de los vidrios que están quebrados



Foto 3: Instalando la sustitución de piso de granito a piso ceramico antideslizante.



Foto 4: trabajando la sustitución de los sanitarios en malos estados. Y su lavamanos de cemento



Foto 5: trabajando la sustitucion de la puerta principal de la escuela por una de metal.



Foto 6: Mantenimiento de las puertas de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Hortencia Chitay
Firma y sello del Presidente de la OPF



Emmy
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Concepción, aldea las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0063-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Trabajando la instalación de balcones a las ventanas, para evitar que se entren a los salones o los niños tiren pelotas y destruyan los vidrios.



Foto 2: trabajando el mantenimiento de los vidrios que están quebrados



Foto 3: Instalando la sustitución de piso de granito a piso cerámico antideslizante.



Foto 4: trabajando la sustitución de los sanitarios en malos estados. Y su lavamanos de cemento



Foto 5: trabajando la sustitución de la puerta principal de la escuela por una de metal.



Foto 6: Mantenimiento de las puertas de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maia Horacio Chitay Plac
Firma y sello del Presidente de la OPF



EORM
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

