

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE, ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0060-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: SERVICIO SANITARIOS INSUFICIENTES PARA USO DE LA ESCUELA, ES NECESARIO AMPLIAR SANITARIO CON 3 SERVICIOS MAS.



Foto 2: INODORO CON FUGAS, CAMBIO A INODORO TIPO PUSH, INSTALACION DE PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE.



Foto 3: CAMBIAR DE LUGAR BASE PARA TINACO. PARA LA AMPLIACION DE S.S.



Foto 4: SE NECESITA AMPLIAR S.S. CON ESTRUCTURA DE METAL Y TECHO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: AMPLIACION CON LEVANTADO DE MURO BLOCK.



Foto 6: INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION EN S.S.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre, Aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0060-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---