

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06.0299-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: Parte interna, grieta de pared dañana en la parte baja.



Foto 2: Parte interna superior, la pared que esta en malas condiciones en la parte baja.



Foto 3: Vista en la primera parte externa de la pared, se observa humedad, perdida de la pared en la parte baja de la pared.



Foto 4: Vista en la segunda parte externa de la pared, se observa también perdida en la parte baja de la pared, foto 3 y 4 representa peligro para la comunidad educativa y posible colapso del total de la pared.



Foto 5: Cuando ya este construida la nueva pared, se colocará sobre la pared malla galvanizada, para el resguardo y seguridad de las instalaciones de la Escuela.



Foto 6: se colocará sobre la pared malla galvanizada, para el resguardo y seguridad de las instalaciones de la Escuela. Esta pared es continuación de donde se desarrollará el remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y poner el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



[Firma]

Firma y Sello Director Central Educativo Público

