

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetono, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	6/12/2024



Pintura y reparación de puertas




cambio de chapas



desayunador con periana



techado de media agua



elaboracion de balcones



pintura interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mac [Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetono, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0576-43	FECHA:	6/12/2024



cambio de piso en aulas



cambio de piso en sanitarios



CAMBIO DE TAZAS SANITARIAS



CAMBIO DE FOCOS Y LAMPARAS



COLOCACIÓN DE AZULEJO



PINTURA EXTERIOR DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Ajij

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

