

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIO VERNE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIYA, PATZÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0391-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: DESINSTALACION DELTECHO DEL MODULO I, SANITARIOS Y DIRECCION EN MAL ESTADO



Foto 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDALES Y COSTANERAS



Foto 3: ICOLOCACION DEL TECHADO NUEVO PARA SANITARIOS Y DIRECCION



Foto 4: COLOCACION DE LAMINAS NUEVAS EN TECHADO DE SANITARIOS, DIRECCION Y CORREDOR MODULO I




Foto 5: PRUEBA DE ILUMINACION DE LOS SANITARIOS Y TECHADO MODULO I



Foto 6: COLOCACION DE CIELO FALSO E ILUMINACION EN LA DIRECCION, MODULO I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo EORM Julio Verne
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JULIO VERNE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIYA, PATZÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0391-43	FECHA:	26/09/2024




Foto 7: COLOCACION DE TENDALES NUEVOS Y LAMINA DE ALUZINC EN SANITARIOS MODULO II



Foto 8: CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO Y CONSTRUCCION DE PILETA CON CHORROS



Foto 9: TECHADO DE PILAS



Foto 10: CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO Y COLOCACION DE TINACO QUE ALIMENTARA DE AGUA A LA COCINA



Foto 11: CONSTRUCCION DE GABINETES AREOS EN LA COCINA



Foto 12: COLOCACION DE CIELO FALSO E ILUMINACION EN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--