

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "Carlos Emilio Leonardo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Progreso, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0006-46	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto 1: Área donde se requiere construir muro perimetral



Foto 2: Vista de otro extremo donde se requiere la construcción de muro perimetral



Foto 3: Se tiene salones de clases que aún no están pintadas



Foto 4: deterioro de la pintura actual del edificio escolar



Foto 5: deterioro de la pintura actual de los salones de clases



Foto 6: se requiere impermeabilizar dos salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramon Pichiya

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "Carlos Emilio Leonardo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Progreso, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0006-46	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto 7: Parte de la loza a impermeabilizar



Foto 8: reparación de la iluminación de los salones de clases



Foto 9: otra vista de la iluminación a reparar dentro de los salones de clases



Foto 10: otros espacios del exterior del edificio escolar a pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramon Pichiya

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

