

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Minas Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0141-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Vista de frente de Escuela, no tiene ventanas y balcones necesitan mantenimiento



Puertas de servicios sanitarios en mal estado, lamina tiene corrosión, sobretodo en la parte inferior



Balcones necesitan mantenimiento. Cambio de varillas de acero dañadas y aplicacion de pintura anticorrosiva



Balcones necesitan mantenimiento. Cambio de varillas de acero dañadas y aplicacion de pintura anticorrosiva



Piso de granito actualmente en mal estado



Piso de granito en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepción Pérez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

