

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya, Aldea Muyurco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0238-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitucion de lamina en aula.



Foto 2: Reparacion de piso



Foto 3: Sustitucion de madera por metal



Foto 4: Fabricacion e instalacion de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



fabricacion e instalacion de porton de ingreso

Firma y sello del Presidente de la OPF



sustitucion de lamina en cocina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




