

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quezaltepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jícaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 13/06/2024             |



Foto 1: Canal de agua Pluvial corredor



Foto 2: Canal de agua lluvia de la Cocina



Foto 3: Sustitución de lámina de la Biblioteca



Foto 4: Sustitución de Lámina de la Biblioteca




Foto 5: Sustitución del Sistema Eléctrico




Foto 6: Sustitución del Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quzaltepeque           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rrual Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jicaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 13/06/2024             |



Foto 1: Sustrucción de Lámina y estructura de metal



Foto 2: Pintura para puerta



Foto 3: Pintura para puerta



Foto 4: Sustitución de piso



Foto 5: Pintura para portón



Foto 6: Sustitución de Pila de concreto para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias

Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quzaltepeque           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rrual Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jícaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 13/06/2024             |




Foto 7: Pintura de Interior y Exterior



Foto 8: Pintura de Interior y Exterior



Foto 9: Sustitución de Sanitario



Foto 10: Sustitución de Pila de Concreto




Foto 11: Sustitucion de Plancha



Foto 12: Sustitucion de Chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias

Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quzaltepeque           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rrual Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jicaró Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 13/06/2024             |



Foto 13: Suttitución de canal



Foto 14: Suttitución de canal



Foto 15: Suttitucion de Sistema Eléctrico



Foto 16: Suttitución de Pila de Concreto



Foto 17: Pintura para portón



Foto 18: Suttitución de Lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias.

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público