



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas Ismael Cerna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-21 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0427-43	FECHA:	




Foto 1: Situación posterior de los muros exteriores luego de la aplicación de pintura.



Foto 2: Situación posterior del patio de recreo luego de la instalación de adoquín decorativo.



Foto 3: Situación posterior de la sustitución de inodoros en baños.



Foto 4: Situación posterior luego de la sustitución de puertas en baños.



Foto 5: Situación posterior luego de la sustitución de lámparas LED.



Foto 6: Sustitución posterior luego de la sustitución de corno en lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRM-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas Ismael Cerna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-21 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0427-43	FECHA:	




Foto 7: Situación posterior a la sustitución de cisterna.



Foto 8: Situación posterior a la instalación de balcón y sustitución de vidrios.



Foto 9: Situación posterior a la sustitución de puerta en cocina.




Foto 10: Situación posterior a la sustitución de piso y azulejo en baños.



Foto 11: Situación posterior de la terraza luego de la aplicación del impermeabilizante.




Foto 12: Situación posterior del portón luego del mantenimiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA
--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
