

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-42	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Sustitucion de puertas



Foto 2: Sustitucion de vidrios de ventana s



Foto 3: Sustitucion de balcones de metal



foto 4 sustitucion de torta de cemento



Foto 5: cambio de sistema electrico bombillas, planfoneras, tomacorrientes entre otros




Foto 6 cambio de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilson Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-42	FECHA:	14/08/2024



Foto 7; sustitución de canal de metal y reparación de bajada de agua puvrial



foto 8 reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

