

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-42	FECHA:	26/11/2024



Foto 13: Sotitucion de toma corrientes




foto 14: sustitucion de tableros de flipones



foto 15: Reparacion de cableado electrico



Foto 16 Aplicación de sabieta de muro de contecion



Foto 17: sustitucion de pilas de cemtno con dos lavaderos



Foto 18: Sustitucion de lamina por block en area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilson Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-42	FECHA:	26/11/2024



Foto 19: Reparación de muro de contención aplicando concreto vertical 25cm x 20cm



Foto 20: Sustitución de estufa rural completa, incluyendo chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

