

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	EL Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios Fala, Aldea El Paso De Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0005-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sellado en ventanas laterales.



Foto 2: Fabricacion de ventaneria de PVC acabado blanco vidrio de 0.05 mm de grosor.



Foto 3: Resanado, lijado y pintado de porton principal.



Foto 4: Sellado en muro perimetral con block de 0.15 con repello y cernido.



Foto 5: Sustitucion de laminas dañadas por lamina troquelada aluzinc 26




Foto 6: Resanado, lijado y pintado de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios Falla, Aldea El Paso De Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0005-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Pintura general en muros interiores y exteriores.



Foto 2: Sustitucion de canal y bajadas pluviales.



Foto 3: Fabricacion de pila de concreto 1.80x0.90x0.90 de alto incluye sistema de drenaje.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

