

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: AULAS Sustitucion y fabricacion de ventaneria de PVC en Aulas



Foto 2: AULAS Pintura general paredes



Foto 3: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.



Foto 4: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.




Foto 5: DIRECCION: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico



Foto 6: PATIO: Fabricacion e instalacion de porton principal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	11/11/2024



Foto1: PATIO: Fabricacion de rampa de concreto para acceso a la escuela.



Foto 2: PATIO: Fabricacion de bordillo para jardinera y fabricacion de baranda de metal para la jardinera

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 CONSEJO EDUCATIVO


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA LAS OVEJAS EL PROGRESO