

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	26/11/2024



Foto1: AULAS Sustitucion y fabricacion de ventaneria de PVC en Aulas



Foto 2: AULAS Pintura general paredes



Foto 3: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.



Foto 4: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.



Foto 5: DIRECCION: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico



Foto 6: PATIO: Fabricacion e instalacion de porton principal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	26/11/2024

 Foto1: PATIO: Fabricacion de rampa de concreto para acceso a la escuela.	 Foto 2: PATIO: Fabricacion de bordillo para jardinera y fabricacion de baranda de metal para la jardinera
Foto 3:	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---