

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0142-43	FECHA:	05/12/2024



Foto1: sustitución de piso de concreto del corredor del modulo tres



Foto 2: sustitución de piso de concreto modulo tres aulas



Foto 3: mejorando el cimiento de las aulas modulo tres por destrucción de raíces de arboles.



Foto 4: pintando las 5 puertas de los servicios sanitarios



Foto 5: tallando la orilla del piso de concreto.



Foto 6: sustitución del piso de concreto de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Consejo de Padres de Familia
ESCUELA OBRERA RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA LA TRINIDAD

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Obrera Rural Mixta - Aldea La Trinidad
SANSARE, El Progreso

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0142-43	FECHA:	05/12/2024



Foto1: sustitución de estufa comun por estufa rural completa.



Foto 2: empezando la sustitución de la la ventana de la cocina



Foto 3: pintura en ambientes escolares modulo 5



Foto 4: pintando el socalo del aulas del modulo tres.



Foto 5: pintando los ambientes del modulo cinco



Foto 6: pintando aulas del modulo tres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



[Firma]

