

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0466-42	FECHA:	6/11/2024



Reparacion del muro perimetral de maya sera sustituido por block para evitar la caída de tierra hacia adentro y el paso de animales que se entran a la escuela



Sustitucion de muro perimetral de maya por block y maya para evitar el paso de animales en el establecimiento es de suma importancia por seguridad de los niños



Sustitucion de ventanas de metal por pvc en la parte de enfrente de las aulas



Sustitucion de ventanas de metal por pvc en la parte de enfrente de las aulas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cándida Montiel

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

