

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Suquinay	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 43 Aldea Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0014-45	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Sustitución de de Ventana de PVC y Mantenimiento a Balcones de metal (pintura)



Foto 2: Sustitución de Estructura Metalica y Lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparación de puertas de metal (baños)



Foto 4: Ampliación y Sustitución de estructura Metálica y Reparación en general de puertas de Metal.



Foto 5: Sustitución de Estructura Metalica y Lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de de ventana de pvc y Mantenimiento a Balcones de metal (pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Libra Estrada

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

