

HOJA 1 DE 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Los Encinos JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Los Encinos, Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0585-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: proceso de levantado de bordillo en terraza.



Foto 2: bordillo terminado en terraza, previo a la aplicación de monocapa gris y blanco.



Foto 3: pared exterior de aula picada, previo a la aplicación de monocapa y pintura.



Foto 4: pared exterior de aula con aplicación de monocapa gris.



Foto 5: fabricación de mesón, previo a la aplicación de pintura.



Foto 6: proceso de reparación interior de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

