

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Los Encinos JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Los Encinos, Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0585-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: bordillo de terraza.



Foto 2: vidrio en ventanales de bodega y sellado en corona de paredes.



Foto 3: sellado en solera corona de bodega.



Foto 4: puerta de metal tipo balcón.



Foto 5: cajón de concreto en la cocina.



Foto 6: mesón de concreto con azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y sello del Director Centro Educativo Público



HOJA 2 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Los Encinos JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Los Encinos, Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0585-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: pared exterior de aula.



Foto 8: paredes interiores de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

