

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024



Foto 1: Cambio de inodoro, incluye accesorios en el 1er módulo de servicios sanitarios. Proceso de colocación de inodoro.



Foto 2: Herrería, reparación y mantenimiento de puertas en el 1er módulo de servicios sanitarios. La evaluadora de campo supervisa el desmontaje de las puertas son muestras de deterioro severo.



Foto 3: Cambio e instalación de estructura de soporte de metal por metal de galera en área de lavamanos.



Foto 4: Cambio e instalación de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) de galera en área de lavamanos. Proceso de desmontaje de láminas en muy malas condiciones.



Foto 5: Cambio e instalación de azulejo 1 m de altura en el 2do módulo de servicios sanitarios.



Foto 6: Cambio e instalación de azulejo 1 m de altura en el 2do módulo de servicios sanitarios.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024



Foto 7: Mejoramiento y reparación de cocina , incluye estufa de leña rural, muebles de cocina fijos de concreto y azulejo. Proceso de reconstrucción de estufa.



Foto 8: Mejoramiento y reparación de cocina , incluye estufa de leña rural, muebles de cocina fijos de concreto y azulejo. Reparación y colocación de azulejo en pila de concreto en el módulo de cocina.



Foto 9: Mejoramiento y reparación de cocina , incluye estufa de leña rural, muebles de cocina fijos de concreto y azulejo.



Foto 10: Herrería, mejoramiento y reparación de cocina. Puertas de muebles de cocina listas para proceso de intalación.





Foto 11: Proceso del mantenimiento de pozo para luego proceder a la instalación de bomba sumergible y conexiones de tuberías hidráulicas.



Foto 12: Cambio e instalación de sistema electrico fuerza e iluminación (Inlcuye ducto y/o tubos de PVC, cajas octogonales, cajas rectangulares, abrazaderas, cables y tomacorrientes, focos ahorradores, interruptores.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

