

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE LOS CIMIENTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0011-43	FECHA:	2 DE OCTUBRE 2024



Foto 1: LADO DERECHO SE OBSERVA QUE LOS DOCENTES UTILIZAN CORTINA PARA EVITAR LOS RAYOS DEL SOL DIRECTAMENTE A LOS NIÑOS.




Foto 2: EN EL VENTANAL ES DELGADO EL HIERRO QUE SE UTILIZA CON EL AGUA SE A DAÑADO.



Foto 3: LOS HIERROS EN MAL ESTADO.




Foto 4: LOS VENTANALES SON DE DIFERENTES MEDIDAS EN M2



Foto 5: VENTANAS SIN VIDRIOS



Foto 6: LADO IZQUIERDO VENTANALES A TRABAJAR Y ESTRUCTURA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA O.R.M. Aldea San Vicente de los Cimientos Siquinala, Escuintla	
JUAN PASTOR OXIA Firma y sello del Presidente de la OPF	ADA MARISELA ALVAREZ ESTRADA Firma y Sello Director Centro Educativo Público

