



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                            |                   |                               |                                    |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO                     | LA GOMERA                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | PARCELAMIENTO SAN JOSÉ NUEVO MUNDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 05-07-1854-42     | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 28/06/2024                         |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Foto 1: En el establecimiento Educativo                                           | Foto 2: En el establecimiento Educativo                                            |


|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Foto 3: Sustitución de cubierta de lamina                                          | Foto 4: Sustitución de cubierta de lamina                                           |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Foto 5: Mantenimiento de puertas de baños                                           | Foto 6: Instalación de puertas nuevas                                                |

Gloria Gonzalez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
**Julio Enrique Rodríguez Peña**  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 3/3

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE                                                      |                   |                                                                                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                       | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                                                                           | LA GOMERA                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                         | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                       | PARCELAMIENTO SAN JOSÉ NUEVO MUNDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                         | 05-07-1854-42     | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                              | 28/06/2024                         |
|    |                   |    |                                    |
| Foto 7: Cambio de inodoros y colocación de tubería de agua                          |                   | Foto 8: Cambio de lamina en baños                                                    |                                    |
|   |                   |   |                                    |
| Foto 9: Cambio de cubierta de lamina y estructura en cocina y lamparas              |                   | Foto 10: Instalación de puerta en cocina                                             |                                    |
|  |                   |  |                                    |
| Foto 11: Instalación de Balcon                                                      |                   | Foto 12: Instalación de piso ceramico en cocina                                      |                                    |

*Gloria Gonzalez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Julio Enrique Rodríguez Peña*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Ingeniero Civil  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.