



Ministerio de Educación
Guanajuato

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0005-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) 4.2 Sustitución de chapa 4.3 Sustitución de puerta




Foto 3: 5.6 Sustitución de balcones de metal




Foto 4: 7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" 7.5 Sustitución de soporte o pescante de metal para canal




Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras
14.8 Sustitución de caja de registro 14.9 Sustitución de tubería línea principal
14.13 Sustitución de llave de chorro



Foto 6: 17.4 Sustitución de focos ahorradores 17.11 Reparación de cableado eléctrico 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUANAGAZAPA ESCUINTLA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EORM CASERIO EL PORVENIR
GUANAGAZAPA



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0005-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 2: 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 3: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público