



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0001-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: CAMBIO DE LÁMINA EXISTENTE POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26. DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 2: SUSTITUCION DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS



Foto 3: CAMBIO DE LÁMINA EXISTENTE POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26. DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 4: SUSTITUCION DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS



Foto 5: CAMBIO DE LÁMINA EXISTENTE POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC 26. DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 6: SUSTITUCION DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Am... (Signature)

