

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL EMBARCADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL EMBARCADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0440-43	FECHA:	4/12/2024



FOTO 1. AULA 4. 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26.



FOTO 2. AULA 4. 1.3 Sustitución de elementos de fijación



FOTO 3. AULA 4. 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



FOTO 4. SANITARIOS 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.)




FOTO 5: AULA 4. 4.5 Sustitución de portón de metal.



FOTO 6. AULA. 3 5.6 Sustitución de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAYRON RENE GARCIA MONTEPEQUE
Firma y sello del Presidente de la OPF



ELENA ODEL DE LEON ALVAREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO EL EMBARCADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL EMBARCADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0440-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: AULA 4. 6.1 Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 8. 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto.




FOTO 9. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.




FOTO 10. 21.1 Repello en muro.



FOTO 11. 21.2 Cerrido en muro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


BAYRÓN RENÉ GARCÍA MONTEPEQUE
Firma y sello del Presidente de la OPF




ELENA ODET DE LEÓN ALVÁREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

