

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ATITAN IZTAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0471-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: 1 Cubierta de lamina. 1.1 sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26. 1.2 sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada. 1.3 sustitucion de elementos de fijacion



Foto 2: 6 Piso Reparacion de piso de torta de concreto. 6.1 Reparacion de piso ceramico



Foto 3: 7 canales y bajadas de agua pluvial. 7.2 sustitucion de canal PVC. 7.3 Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3



Foto 4: 12 Mantenimiento de Porton. 12.1 Mantenimiento a portones de metal.




Foto 5: 13 Sustitucion de azulejos. 13.1 sustitucion de azulejos



Foto 6: 14 Reparacion de drenaje y red de agua potable. 14.2 Mantenimiento de cajas de registro. 14.3 sustitucion de tuberia PVC linea principal. 14.4 sustitucion de tuberia PVC linea aguas pluviales. 14.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ATITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0471-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: 17 Reparacion de sistema electrico. 17.4 Sustitucion de focos ahorradores. 17.7 Sustitucion de interruptores dobles. 17.8 Sustitucion de tomas de corriente dobles. 17.11 Reparacion de cableado electrico. 17.12



Foto 2: 18 Reparacion y mantenimiento de cisternas/ depositos de agua. 18.5 sustitucion de accesorios deposito potable. Sustitucion de Bomba de Agua.




Foto 3: 19 Mano de Obra especializada. (albañileria, herreria, electricidad y plomeria. 19.3 Fabricacion de puertas de metal en modulos. 19.2 Instalacion de pila. 19.6 Fabricacion e instalacion de puertas de rejas.



Foto 4: 20 Reparacion de cocina 20.2 Sustitucion de estufa (completa) incluyendo chimenea y plancha de metal. 20.8 Reparacion de azulejos en muebles de cocina. 20.9 Sustitucion de lavatrastos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---